



2

Pneumaticko-hydraulické multiplikátory řady MHB se používají pro vytvoření vysokého tlaku oleje, za použití standardního pneumatického rozvodu. Pokud je tedy např. nutné použít hydraulický válec s krátkým zdvihem pro upnutí nebo prostříhnutí materiálu, není nutné kvůli jednomu prvku používat hydraulický agregát ale pomocí multiplikátoru je k dispozici dostatečný tlak hydraulického oleje, vyvozený pomocí stlačeného vzduchu.

Více informací najdete na našich internetových stránkách  
[www.sappv.cz/r/w13](http://www.sappv.cz/r/w13) nebo načtěte QR kód.

Pracovní tlak	0,2 až 0,7 MPa
Pracovní teplota	+5°C až +60°C
Pracovní médium	upravený stlačený vzduch
Pracovní poloha	vodorovná

Typ	078	110	250
Poměr zesílení tlaku	7,8	11	25
Maximální tlak oleje při tlaku vzduchu 0,7 MPa [MPa]	5,3	7,6	17,2
Maximální vytlačený objem oleje při vysokém tlaku [ml]	50	120	120
Doporučený olej	hydraulický ropný olej ISO 68		

## Objednací kódy

P MHBD 110




Multiplikátor	Typ
MHBS s jedním pracovním tlakem	078 zesílení 7,8x
MHBD se dvěma pracovními tlaky	110 zesílení 11x
	250 zesílení 25x

Typ
078 zesílení 7,8x
110 zesílení 11x
250 zesílení 25x

## Princip


### multiplikátoru se dvěma pracovními tlaky MHBD

Tento typ multiplikátoru se používá tam, kde je zapotřebí pomocného zdvihu s menší silou a malého, pracovního zdvihu s velkou silou. Pracovní zdvih pak odpovídá maximálnímu objemu oleje, který je vytlačen multiplikátorem. Pomocný zdvih je pak libovolný, protože olej pro tento zdvih je zásobován z přídavného pneumo-hydraulického převodníku (není součástí dodávky).



## Princip

### multiplikátoru s jedním pracovním tlakem MHBS



Multiplikátor se výhodou používá pro hydraulické válce s krátkým zdvihem, kterým vystačí maximální objem oleje, který multiplikátor dokáže vytlačit. V tom případě se pro ovládání multiplikátoru použije jakýkoliv 5/2 rozvaděč a hydraulický válec pak kopíruje pohyb multiplikátoru.

## Upozornění

- multiplikátor musí být umístěn vodorovně
- multiplikátor musí být výš než hydraulický válec
- frekvence použití by neměla překročit 6 cyklů za minutu



## Pomocný zdvih (rychlý pohyb)

Ve výchozím stavu je rozvaděče vypnuty a pístní tyč hydraulického válce je zasunuta. Cyklus začíná tím, že se sepne rozvaděč 2 a stlačený vzduch se přivede do vstupu P1. Tím se začne vyprazdňovat nádoba s olejem a olej začne tlačit na pístní tyč a poměrně rychle ji vysune (probíhá pomocný zdvih - zde se např. nástroj může přiblížovat obrubku). Vzhledem k tomu, že je v činnosti zatím pouze pneumaticko-hydraulický převodník, není síla během pracovního zdvihu velká - odpovídá tlaku vzduchu.

## Pracovní zdvih (velkou silou)

Jakmile je pístní tyč vysunuta a opře se o obrobek (vyrovnají se sily), je možné zapnout rozvaděč 1. Tento okamžik je možné řídit např. snímačem. Jakmile se zapne rozvaděč 1, vzduch je přiveden do vstupu P2, píst s plněním multiplikátoru se začne pohybovat směrem vlevo. Nejprve se zavře prívod oleje z komory pneumaticko-hydraulického převodníku, tím se utěsní komora s olejem a poté díky velkému poměru průměru pistu / průměru plnění multiplikátoru vzroste mnohonásobně tlak oleje. Tento zvýšený tlak pak působí na vysunutou pístní tyč a proběhne pracovní zdvih (např. lisování). Jakmile je pracovní zdvih dokončen (to je možné zjistit bud opět nějakým snímačem nebo např. tlakovým spínačem), může cyklus pokračovat.

## Zasunutí pístní tyče

Nyní je možné vypnout oba rozvaděče 1 a 2, čímž dojde k návratu pistu multiplikátoru i pístní tyče. Olej je vytlačen do nádoby pneumaticko-hydraulického převodníku. Celý cyklus se pak může opakovat.