



Rozvaděče je možné dodat buď s nebo bez aretace v krajní poloze. K dispozici jsou funkce 5/2 a 5/3 s uzavřenou nebo odvětranou střední polohou.

Tento rozvaděč obsahuje pryžové těsnicí prvky.


Typ	Z22 5/2	Z22 5/3
Velikost připojení	G1/4"	
Průtok [Nl/min]	1000	
Pracovní tlak [MPa]	0 až 1,0	
Pracovní teplota [°C]	-10 až +60	
Médium	upravený stlačený vzduch	
Hmotnost [kg]	0,31	0,38

Objednací kódy

Typ	5/2
Bez aretace	NZ22 VA45 2OG0 0000
S aretací	NZ22 VD45 2OG0 0000

Typ	5/3
Bez aretace, stř. poloha odvětraná	NZ22 VA55 2OG0 0000
S aretací, stř. poloha odvětraná	NZ22 VD55 2OG0 0000
Bez aretace, stř. poloha uzavřená	NZ22 VA65 2OG0 0000
S aretací, stř. poloha uzavřená	NZ22 VD65 2OG0 0000

Rozměry



Typ	A	B	C	D	E	F	G	G1	G2	H	J	K	L
NZ22 Vx45 ...	40	25	109,5	13	19,6	2,7	G1/4"	3,3	4,2	67	43,5	44	34,5
NZ22 VAx5 ...	40	25	132,5	36	19,6	2,7	G1/4"	3,3	4,2	67	43,5	44	34,5
NZ22 VDx5 ...	40	25	109,5	13	19,6	2,7	G1/4"	3,3	4,2	67	43,5	44	34,5

Typ	M	N	P	Q	R	S	T
NZ22 Vx45 ...	9,8	26,3	8	62	22	65,5	13,8
NZ22 VAx5 ...	9,8	26,3	8	62	22	65,5	13,8
NZ22 VDx5 ...	9,8	26,3	8	62	22	65,5	13,8